

EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali : Tel: 0224 831 73 47 /2038

Sayın Ramazan Arı Bey (Türbin Bakım Baş Mühendisi) 0533 304 46 90

Sayın Mahmut Bey (Teknik Md) 0533 367 30 61

Yapılan iş ve yapım tarihi: 07/10/2008 tarihinde Gaz Arıtma Sistemi Borusunun tamiri ve aşınmaya karşı kaplaması işi. EURO COAT 1357 seramik kompozitle kullanıldı. Hala mükemmel çalışıyor.

AMAÇ: Baca Gazı Arıtma Sisteminde kireç sütü solüsyonunun geçtiği borudaki kaçakları uzun vadeli gidermek. Borudan saatte 24 000 m3 baca gazı solüsyonu geçiyor

RESİMLER 3: EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ Baca gazı arıtma borusu kaplanırken firmamız tarafından çekilen fotoğraflardan bazıları



Baca gazı arıtma borusunun kaynak tamiri yapılırken



EURO COAT 1357 Seramik dolgusu yapılırken



Son kat uygulaması

Orhaneli Termik Santrali :, Tel: 0224 831 73 47 /2038

Sayın Ramazan Arı Bey (Türbin Bakım Baş Mühendisi) 0533 304 46 90

Yapılan iş ve yapım tarihi: 15/10/2009 tarihinde Baca Gazı Arıtma Kireç sütü pompasının aşınmaya karşı EURO COAT 1357 MR ile seramik kompozit kaplanması işi. Hala mükemmel çalışıyor.

AMAÇ: Pompanın uzun vadede aşınmadan verimli çalışması. Pompa maliyetinin ve montaj de-montaj maliyetinin minimize edilmesi. Enerji tasarrufu sağlanması

RESİMLER 4: EÜAŞ ORHANELİ TERMİK SANTRALİ Baca gazı arıtma kireç sütü pompası fotoğraflarından bazıları



Aşınmış hali



EURO COAT 1357 MR kaplanmış hali montaj sırasında

